深高新

三镜头光纤端面检测仪

SGX-7300

使用手册



【产品概述】

SGX-7300 三镜头光纤端面检测仪是专门用于检测 光纤端面研磨过程中的质量、清洁度 和使用过程中产生的各种缺陷的光学检测仪器。可检测普通单模 (SM) 光纤连 接器、多模 (MM) 光纤连接器、保偏 (PM) 光纤连接器、SM905、D80、各种塑料光纤以及特种光纤连接器。

【产品特点】

- ◆ 可测试 2-126 芯 FA 光纤矩阵, PC 或 APC 端面
- ◆ 调焦顺畅,观察稳定细腻,操作简单高效
- ◆ X/Y/Z 轴方向可调,观察范围广阔,图像稳定不跑偏
- ◆ 光斑均匀,纤芯与陶瓷端面分辨率一致
- ◆ 80X/200X/400X 放大倍数可选。
- ◆ 检测效果清晰。
- ◆ 机器材质精密,表面黑色氧化,样式简洁大方。
- ◆ 可连接电脑或者独立显示器。

仪表型号	7300	FA 测试角度	6/8/10
放大倍数	50/80/200 (可选)	工作温度	-10°C - +50°C
显示设备	独立液晶显示器或者连接电脑	储存温度	-20°C - +50°C
额定电压	12V	规格	280*125*80



①;**三镜头转换器**: 定制转换器,转换方便。

②: 镜头: 可根据不同光纤选择不同镜头。

③: 光纤测试夹具: 夹具可更换。

④: **焦距调节轴**: Z 轴,调节滑台前后移动。 ⑤:**焦距调节轴**: Y 轴,调节滑台上下移动。

⑥: **焦距调节轴:** X 轴,调节滑台左右移动。

【操作试验说明】

1. **连接独立显示器**: 将机器放置在平整的桌面上,安装测试产品同类型的适配接口,用 BNC 视频线把 主机和显示器连接,分别通电开机,然后接通我司所配标准 12V 电源。

连接电脑:将主机用 USB 数据线连接电脑主机,然后主机通电,再打开测试软件。(切记电源要用标准 12V,电压过大,可能损伤机器,造成不可逆损伤,电压过小,会造成机器检测不稳定!)

- 2. 对焦调试: 将检测产品放入夹具固定好,然后调整 Z 轴调整物体离镜头的距离,把焦距调试到最清晰处,测量单芯产品图像若是不在正中心,再然后通过调节 XY 轴,将图像调至最中心处即可: 测量多芯产品,通过调节 XY 轴可以依次观看每一个纤芯。
- 3. 图像参数调节:根据需求调节独立显示器参数或者电脑软件的参数.
- 4. 更换倍数: 若是要测量其他倍数, 手动旋转可调节镜头, 转动到合适的倍数.
- 更换夹具:若是要测量其他产品请更换对应的夹具,然后进行对焦调试即可测试。
- 6.电脑测试软件安装:打开压缩包,安装好测试软件,点击桌面安装好的图标即可。

【维护与保养】

- 1. 长时间不使用,请注意防尘,以免镜头脏污;若已脏污不清晰,请用柔软的纸巾或无尘棉棒沾酒精轻轻擦拭即可。
- 2. 请勿用尖锐物体接触镜头,以免造成损伤。
- 3. 仪器若出现使用故障,不要私自拆卸,请联系我司售后,以免造成损失。

【保修】

本仪表保修期为 12 个月,保修期内,一切非人为使用不当的故障,由本公司免费维修。保修只限于仪器,并不涉及使用不当而导致其它设备、生命及财产的损失。

【质量保证】

- 1. 该产品都是经过本公司质量体系的严格检测,保证用户可以正常使用。如果仪器出现质量问题或在运输途中遭到损坏,请与我司联系。
- 2. 仪表保修期是自交货之日起 12 个月内,在这一时期内,产品出现使用故障,本公司负责提供免费维修或更换该产品。但是,如果是因为用户误操作或自行改动拆装引起的问题,机械碰撞以及自然灾害引起的故障或损害,公司可能会收取适当的维修费。在任何情况下,本公司的责任是不会超出该产品的购买价。
- 3. 如果仪表在使用过程中出现问题,根据常见故障提示的解决方法仍无法解决。用户请不要擅自打开 拆装仪器,直接联系我公司咨询 ,以免发生火灾、电击或其他故障。